


#### Aménagement

#### Tableau comparatif

AMÉNAGEMENT	сойт	INSTALLATION	DURABILITÉ	ENTRETIEN
Passe migratoire	<b>①</b>	<b>①</b>		<b>①</b>
Seuil	<b>①</b>	<b>①</b>	<b>+</b>	
Déflecteur	<b>①</b>		<b>①</b>	<b>①</b>
Frayère en canal		<b>①</b>	<b>①</b>	<b>①</b>
Frayère à courant Ascendant et Descendant				







# Aménagements (2006-2007)









#### Évaluation court terme







# Évaluation moyen terme




#### Suivi des contingents

- · 1996 (-10) à 2008 (2) : 550
- · 2010 (3) à 2013 (7) : 400
- · 2014 (8) à 2019 (13) : 330 à 350



#### Évaluation long terme



#### Suivi des contingents

- 1996 (-10) à 2008 (2) : 550
- · 2010 (3) à 2013 (7) : 400
- · 2014 (8) à 2024 (18) : 330 à 350



### Aménagements

(< 2000)











### Évaluation court terme





## Évaluation moyen terme






### Aménagements

(2015)

**Avant** 




Après






### Évaluation court terme



### Évaluation moyen terme



#### Suivi des contingents

- 2005 (-10) à 2008 (-7) : 2000
- · 2009 (-6) à 2013 (-2) : 1000
- · 2014 (-1) à 2024 (9) : 830 à 900





